1.8. Датчики температуры и влажности.

1.8.1. Датчики температуры.

Датчики температуры (термопреобразователи) предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (пар, газ, вода, сыпучие материалы, химические реагенты и т.п.), не агрессивных к материалу корпуса датчика.

Модели датчиков с резьбовым креплением выпускаются в стандартном исполнении с метрической резьбой.

Под заказ возможно также изготовление датчиков с трубной резьбой.

Группы датчиков:


Термопреобразователи погружаемые

Термопреобразователи погружаемые с кабельными выводами


Термопреобразователи поверхностные

Краткое описание:

Термопреобразователи погружаемые



Термопреобразователи погружаемые с кабельными выводами



Термопреобразовали погружаемые и термопреобразователи погружаемые с кабельными выводами, предназначены для измерения температуры жидких и газообразных, химически неагрессивных сред, а также поверхности твердых тел в различных отраслях промышленности.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ


- Классы допуска А, В, С
- Материал защитной арматуры сталь 12X18H10T.
- Степень защиты от воздействия пыли и воды IP44 (IP54).
- Штуцеры датчиков 002, 003 и 101, 103 подвижные либо не подвижные (уточняется при заказе).
- Конструкция термопреобразователей неразборная.
- Сопротивление изоляции не менее 100 МОм.

Параметр	Тип	001	002	003	101	102	103, 104
Рабочий диапазон измеряемых температур, °C	ТСМ	-50180					
	тсп	-50500 (700)		-	-50500		
	ТХК	-50600		-	-50350		
	TXA	-50800		-	-50350		
Условное давление измеряемой среды, МПа, не более	-	10		0,5	10		
Показатель тепловой инерции, с, не более	-	15.	45	8	1545	8	1545

Термопреобразователи поверхностные

Термопреобразовали поверхностные предназначены для измерения температуры поверхности твердых тел в различных отраслях промышленности.

Термопреобразователи поверхностные имеют малые размеры, улучшенные показатели тепловой инерции, не требуют сложных монтажных работ при установке на объекте. Предназначены для измерения поверхности тел в различных отраслях промышленности.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Номинальная статическая характеристика преобразования (НСХ) для ТП :
 - O TCM-201, TCM-202 и TCM-203 50M, 100M;
 - O TCM-204 Pt100, Pt500, Pt1000;
- Классы допуска А, В, С
- Рабочий диапазон измеряемых температур для ТП:
 - O TCM-201, TCM-202 и TCM-203 (-50..150) °C;
 - O TTCM-204 (-50..270) °C
- Показатель тепловой инерции для ТП:
 - О ТСМ-201, ТСМ-202 и ТСМ-203 не более 0,5 с;
 - О ТСМ-204 не более 5 с